

## Ráčna momentová FORCE 1/4" 2 - 14 Nm



**Obsah balení:**  
ráčna, klíč torx T10/T20/25/30  
inbus 3/4/5/6/8, adaptér 100mm 1/4"

### Návod k použití:

- 1) Nastavte požadovaný moment síly zatlačením a otočením nastavovacího šroubu ve směru hodinových ručiček. Na stupnici v držáku nastavíte celé a desetinné jednotky momentu síly (Nm). Dbejte, aby nastavovací šroub byl ve výchozí poloze 0, indikované ryskou na držáku. Pro přesné určení nastaveného momentu doporučujeme ráčnu položit na rovnou plochu. Při pohledu shora tak minimalizujeme možnou odchylku zobrazení nastaveného momentu způsobenou úhlem pohledu na červenou rysku určující nastavený moment. Výchozí moment je vždy 0 Nm. Otočením nastavovacího šroubu o 90° zvýšíte utahovací moment o 1 Nm, otočením o 180° o 2 Nm atd. Maximální povolený utahovací moment je vždy uveden na komponentu, nebo v návodu na použití komponentu či jízdního kola.
- 2) Po ukončení nastavení požadovaného momentu uvedte nastavovací šroub zpět do zamčené polohy.
- 3) Při dosažení nastaveného utahovacího momentu dojde k uvolnění hlavy klíče. Ta se při uvolnění posune (zlomí) v úhlu cca 10°. V tomto okamžiku je dosaženo nastaveného utahovacího momentu a je třeba přestat vyvijet sílu na klíč. Věnujte pozornost této indikaci především při nastavení nízkých momentů. Pokud byste po uvolnění (zlomení) hlavy klíče pokračoval(a) v utahování, došlo by k překročení utahovacího momentu a mohlo by dojít k poškození komponentu nebo ráčny. Posunutí (zlomení) hlavy klíče může být doprovázeno kovovým zvukem (cvaknutím). Intenzita tohoto zvuku je závislá na nastaveném utahovacím momentu. Poté, co přestanete vyvijet sílu na klíč, se hlava vrátí do původní (průměrné) polohy.
- 4) Po ukončení utahování, nebo před nastavením nové hodnoty momentu vždy nastavte ráčnu zpět na výchozí moment 0Nm.

### Upozornění:

- 1) Nepokračujte v utahování/povolování pokud již bylo dosaženo požadovaného momentu síly. Věnujte speciální pozornost utahování klíčem při velmi nízkých nastavených hodnotách momentu síly.
- 2) Pokud byl klíč dlouho neužíván, použijte ho několikrát s nastavením velmi malého momentu síly. Tím se vnitřní části opět promažou díky speciálnímu mazivu obsaženému uvnitř klíče.
- 3) Nenastavujte moment síly pod minimální určenou hranicí. Může dojít k poškození klíče.
- 4) Je navrheno pro práci v dílně, ale může sloužit i jako přesný měřící nástroj.
- 5) Klíč pouze útěrejte. Nenamáčejte a neponořujte klíč do žádného čistícího roztoku. Došlo by tak ke zničení maziva, které je v klíči použito.
- 6) Rozsah tohoto nástroje je 2-14 Nm. Tento klíč je přesný měřící nástroj a byl kalibrován podle mezinárodní normy DIN-ISO-6789 (viz přiložený kalibrační list) s maximální odchylkou ± 4%.
- 7) Ráčnu vždy skladujte v originálním ochranném pouzdře s nastavenou jednotkou momentu 0 Nm. Ráčnu udržujte v čistotě a suchu, zabraňte pádům, otřesům či jiným mechanickým poškozením ráčny.
- 8) V případě pádu nebo těžkého otřesu ráčny může dojít k narušení kalibrace nástroje. V takovém případě je potřeba nástroj znovu zkalirovat. Překalibrování nebo servis mohou provádět pouze odborní pracovníci. Také po dlouhodobém používání lze klíč kontrolně kalibrativat. Dovozce nezajímejte kalibraci tohoto nástroje, obraťte se prosím na odbornou firmu, která zajistí kalibraci nebo servis.

### Záruka:

Záruka se nevztahuje na jakékoliv škody nebo zranění vzniklé špatnou obsluhou, použitím, vnějším poškozením, nárazem nebo pádem, opravou nebo úpravami. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

**Specifikace a provedení mohou být změněny bez předchozího upozornění.**

**Aktuální verzi manuálu najeznete na stránkách [www.FORCE.BIKE](http://www.FORCE.BIKE)**



## Torque wrench FORCE 1/4" 2 - 14 Nm



Included:

torque wrench, torx keys T10/T20/25/30,  
hex keys 3/4/5/6/8, adapter 100mm 1/4"

### Instruction manual:

- 1) Set the required torque by pressing and turning the adjusting screw in the clockwise direction.  
On a scale on the handle, you set the full and decimal units of torque (Nm).  
Make sure the setting screw is in the default position 0 Nm, indicated by the line on the handle.  
To accurately determine the set torque, it is recommended to lay the ratchet on a flat surface.  
When viewed from above, we minimize the possible deviation of the displayed torque,  
caused by the angle of view on the red line defining the set torque. Default tightening torque  
is always 0 Nm. Turning the adjusting screw by 90° increases the tightening torque by 1 Nm,  
adjusting by 180° - 2 Nm etc. The maximum tightening torque is always shown.  
on the component or in the instructions for use of a component or a bicycle.
- 2) Set the adjusting screw back after finishing the torque setting into the locked position
- 3) When the adjusted tightening torque is reached, the head of the wrench is released.  
When released, it moves (breaks) at an angle of about 10°. At this point, you have reached  
set torque and it is necessary to stop tightening!  
Pay attention to this indication especially when setting low torques.  
If you would continue to tighten after loosening (break) of the wrench head, it may exceed  
the torque and damage the component or the wrench. Loosening of the wrench's head  
may be accompanied by a metal sound (clicking). The intensity of this sound depends  
on the set tightening torque. After you stop tightening, the head returns to  
its original (direct) position.
- 4) After tightening, or before setting a new torque value, always set the ratchet  
to a default moment of 0 Nm.



### Notice:

- 1) Do not continue to tighten if the required torque has already been reached.  
Pay special attention to tightening with low tightening torque set.
- 2) If the wrench has not been used for a long time, use it several times with very small moment.  
This will make the internal parts re-lubricate with a special lubricant included  
in the wrench.
- 3) Do not set the torque under the minimal specified limit. The wrench may be damaged.
- 4) It is designed for work in the workshop, but can also be used as a precision measuring device.
- 5) Clean the wrench by wiping only. Do not immerse the wrench in any cleaning solution.  
This would destroy the lubricant used in the wrench.
- 6) The range of this tool is 2-14 Nm. This wrench is an accurate measuring tool and calibrated  
according to the international standard DIN-ISO-6789 (see included calibration list)  
with a maximum deviation of ± 4%.
- 7) Always store the wrench in the original protective case with a set torque unit of 0 Nm.  
Keep it clean and dry, prevent falls, shocks or other mechanical damage to the wrench.
- 8) In the event of a fall or severe ratchet shake, the tool calibration may be compromised. In this case, the tool  
needs to be re-calibrated. Re-calibrating or service may be performed only by professionals. Also after long-term  
use, the wrench can be re-calibrated. The importer does not provide calibration service for this tool, please contact  
a professional calibration, service company.

### Warranty:

The warranty does not cover any damages or injuries caused by poor service, use, external impact or fall damage, repair  
or modification. The warranty also does not apply to damage to equipment by excessive mechanical wear.

### Specifications and designs may be changed without prior notice.

The current version of the manual can be found on the website [www.FORCE.BIKE](http://www.FORCE.BIKE)



Dodavatel / Importer / поставщик

KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvítovice, CZ

[www.kckcyklosport.cz](http://www.kckcyklosport.cz), [www.force.bike](http://www.force.bike)

Země původu Taiwan / Made in Taiwan / страна происхождения Тайвань